



مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية

Alaqa foundation

מוסד אלאקסא בע"מ



04-6317705 : فاكس/Fax/פקס

04-6317688 : هاتف/Tel/טל

<http://www.Islamic-aqsa.com>

[moasst\\_aqsa@yahoo.com](mailto:moasst_aqsa@yahoo.com)

## الفصل الثاني

هذا القسم يبين الحقيقة الدامغة بوجود واستمرار الحفريات في محيط وتحت المسجد الأقصى المبارك  
ان ما نعرضه هنا ما استطعنا كشفه من حفريات ونحن على ثقة انه تتواصل أعمال  
الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وبالأخص تحت المصليات .  
في الصور التي أمامكم يظهر جليا أبواب مغلقة من خلال ما يسمى نفق الحشمونئيم  
وورائها تتم أعمال الحفريات وكذلك يظهر افتتاح كنيس جديد للصلاة بطابقين ، الطابق  
الأول مصلى للنساء والطابق الثاني مصلى للرجال وبه تقام الصلاة .  
هذا الكنيس موازي بالضبط لقبة الصخرة وهو على بعد 97 متر من مركز قبة الصخرة .

## Part two

This part shows the conclusive true regarding the continuation of the excavation  
around and underneath the Aqsa Mosque.  
What we present here is the outcome of what we have been able to divulge,  
however we are totally sure that excavation works underneath the Aqsa Mosque  
are still in progress, especially underneath the pray halls.  
In the pictures you can see clearly closed doors, inside the alleged Hashmona'im  
tunnel, however behind these closed doors there are excavation works being  
executed. Therefore a two-floor synagogue has been inaugurated. The first floor  
for women, the second one is a pray hall for men.  
The synagogue is located opposite to the Islamic Dome of the Rock; it is 97  
meters away from the center of the Dome.

## פרק שני

פרק זה מאמת את המשך וקיום החפירות במתחם מסגד אלאקסא , דברים אלו הם חלק  
מזערי ביותר בעבודות החפירה למה שקורא באמת מתחת למסגד אלאקסא , ובמיוחד  
מתחת לבתי תפילה עצמם.  
בצילומים שלפניכם נראים היטב דלתות סגורים ומאחוריהם מתבצעות עבודות חפירה ,  
כמוכן צילומים של בית כנסת שנפתח לתפילה לפני זמן קצר ובו מתפללים יהודים .  
קומה עלינה בית תפילה לגברים  
קומה קרקע בית תפילה לנשים  
בית כנסת " חדש" זה נמצא במקביל לכיפת הסלע לכוונות מאוד ברורות.



صورة رقم (2A) عرض مجسم مسطح المسجد الأقصى كما هو اليوم

Picture number(2A) Superficies model Alaqlsa mosque today

תמונה מס' (2A) מדגם מסגד אלאקסא



صورة رقم (2B) مجسم الهيكل مكان المسجد الأقصى

Picture number(B2)Superficies model of the temple replaced the Alqlsa mosque

תמונה מס' (2B) מדגם בית המקדש במקום מסגד אלאקסא



صورة رقم (3) باب مغلق خلفه أعمال حفريات باتجاه المسجد الأقصى

Picture number(3) A Sealed off door, behind it digging works to the alaqsa mosque

תמונה מס' (3) דלת סגורה מאחוריה עבודות חפירה לכיוון מסגד  
אלאקסא



صورة رقم (4A) فتحة تبين امتداد الحفريات باتجاه المسجد الأقصى

Picture number(A4) A hole which declare the expansion of digging toward alaqsa mosque

תמונה מס' (4A) פתח המראה המשכיות החפירות לכיוון מסגד  
אלאקסא



صورة رقم (4B) فتحة تبين امتداد الحفريات باتجاه المسجد الأقصى

**Picture number(B4) A hole which declare the expansion  
of digging toward alaqsa mosque**

תמונה מס' (4B) פתח המראה המשכיות החפירות לכיוון מסגד  
אלאקסא





صورة رقم (5A) امتداد لآعمال الحفريات

Picture number(5A) An expansion to digging works

תמונה מס' (5A) צילום המראה המשכיות עבודות החפירה



صورة رقم ( 5B ) امتداد لأعمال الحفريات

Picture number (B5) An expansion to digging works

תמונה מס' (5B) צילום המראה המשכיית עבודות החפירה



صورة رقم (6A) الساحة الكبرى / ساحة مجسم الهيكل

**Picture number (6A) The big square/ The square of the temple model**

תמונה מס' (6A) הרחבה הגדולה / רחבת מדגם בית המקדש



صورة رقم (7B) أعمال تتم من خلال المدخل المغلق في (7A)

**Picture number(B7) Finishing works through the closed entrance in picture (7A)**

תמונה מס' (7B) עבודות שמתבצעות מאחורי הכניסה הסגורה  
בצילום מס' (7A)





صورة رقم (7A) مدخل مغلق

Picture number(7A) A closed entrance

תמונה מס' (7A) כניסה סגורה



صورة رقم ( B 8 ) كنيس ملاصق للصور الغربي للمسجد الأقصى ويظهر في  
الجهة اليسرى المدخل الذي يعتبروه مدخل هيكلهم.

Picture number(B8) Synagogue next to the western wall  
of the alaqsa mosque , and in the left appears the entrance  
that they consider it entrance for their temple

תמונה מס' (8B) בית כנסת צמוד לחומה המערבית למסגד אלאקסא –  
ובו נראה מצד שמאל הפתח אשר נחשב לכניסה הראשית לבית המקדש



صورة رقم (9) باب مغلق بحديد ونايلون ملاصق للسور الغربي

Picture number(9) Sealed off door by iron and nylon next to the western wall

תמונה מס' (9) דלת סגורה בברזל וניילון צמוד לחומה המערבית למסגד  
אלאקסא





صورة رقم (8C) سقف جديد من الباطون المسلح يستعمل كأرضية  
للكنيس ، يرتكز على أعمدة حديدية .

Picture number (8C) A new ceiling from concrete  
used as floor for the synagogue built on iron pillars

תמונה מס' (8C) תקרה חדשה מבטון משמש כריצפה לבית  
הכנסת הנתמך ע"י עמודי פלדה





صورة رقم ( 11A +11B ) صورة من مسقط علوي لأعمال حفريات بجانب الكنيس تحت  
ال سور الغربي باتجاه المسجد الأقصى .

**Picture number(B11+A11) Picture from above for digging works  
near the synagogue, under the western wall directed to the Alaqsa  
mosque**

תמונה מס' (11A + 11B) צילום במבט על לעבודות החפירה המבוצעות מתחת  
לחומה המערבית למסגד אלאקסא





صورة رقم (10) باب مغلق بالقرب من باب الكنيس

**Picture number(10) Sealed off door next to the  
synagogues door**

**תמונה מס' (10) דלת סגורה בקרבת דלת הכניסה לבית הכנסת**



صورة رقم (12) أعمال حفريات بعمق 6-7 م .

Picture number(12) Digging works 6-7  
meters deep

תמונה מס' (12) עבודות חפירה בעומק בין 6-7 מ'





صورة رقم (13A) مسقط علوي لنفق بعمق 5-6م محاذي للصور الغربي – الحفريات  
باتجاه المسجد الأقصى .

Picture number(A13) Picture from above to a tunnel 5-6 meters  
deep next to the western wall – the diggings directed to Alaqsa  
mosque

תמונה מס' (13A) מבט על למנהרה בעומק 5-6 מ' בצמוד לחומה המערבית –  
החפירות לכיוון מסגד אלאקסא





صورة رقم ( 14A ) فتحة تطل على نفق تجري به حفريات باتجاه المسجد الأقصى كما هو  
مبين في صورة ( 14B )

Picture number (14) A hole leads to a tunnel, that the digging held  
in directed to the Alaqsa mosque as showed above B14

תמונה מס' (14A) פתח המשקיף על מנהרה אשר בה מתבצעות חפירות לכיוון  
מסגד אל אקסא כפי שמתואר בצילום מס' (14B)



صورة رقم (13B) مسقط علوي لنفق بعمق 5-6م محاذي لل سور الغربي – الحفريات باتجاه المسجد الأقصى .

Picture number(B13) Picture from above to a tunnel 5-6 meters deep next to the western wall – the diggings directed to Alaqsa mosque

תמונה מס' (13B) מבט על למנהרה בעומק 5-6 מ' בצמוד לחומה המערבית – החפירות לכיוון מסגד אלאקסא



صورة رقم ( 8A ) مدخل يؤدي إلى رواق الكنيس .

Picture number(A8) Entrance leads to the corridor of  
the synagogue

תמונה מס' (8A) כניסה המובילה לבית הכנסת



**B14**